

Ejerforeningens bestyrelse har afholdt møde den 11. september 2009 med Sjælsø Gruppen. De øvrige mødedeltage var KPC (Totalentreprenør), Qvortrup Administration, Wissenberg og Vilhelm Lauritzens Arkitekter (Ejerforenings rådgivere).

- Omfang: Kun generelle fejl ved lejligheder samt alle fællesområder varetages af ejerforeningen. Deadline: 15. december 2009. Skæringsdatoen for rapportering af mangler på de enkelte lejligheder er 27 november 2009.
- Fællesområder: Taghætter utætte, facadeplader støjer, nedløbsrør utætte i samlingerne, utilfredsstillende kvalitet af betonoverflade, afskallende facademaling, manglende håndlister jf. bygningsreglementet BR95, sprække under hoveddør i opgang B, manglende lydisolering af postkasser i opgang A og C. Forkert sikring på kabler fra målere til tavler i de enkelte lejligheder.
- P-kælder: meget begrænset afløb i gulvet, men der er ingen lovkrav. Porten sidder for langt fremme foran afløb. Stolpe placeret over afløbsrist, som derfor ikke kan løftes og give adgang til rensning.
- Lejligheder: Spændingsfald får lamper til at blinke. Emhætter hævdes at opfylde bygningsreglement, men ikke nødvendigvis forventningerne. Luftfugtighed: Luften skiftes ca. 1 gang i timen i overensstemmelse med bygningsreglementet. Dette giver en meget lav luftfugtighed, specielt om vinteren.

Se referat.