

Drøftelse af status omkring afhjælpning af de få VVS-problemer, der blev konstateret i efteråret. I denne forbindelse blev det også (med beklagelse) noteret, at VVS-firmaet gør opmærksom på, at vi i hele bygningen har en uheldig kombination af fordelingsstykker i messing, som er forbundet med andre komponenter i stål. Dette vil resultere i en tæring af messingen. Der er i forbindelse med gennemgangen skiftet et begrænset antal messing fordelingsstykker, som var defekte, men det må vurderes at der på sigt vil kunne komme tilsvarende problemer i mange andre lejligheder. Dette er et forhold som bør holdes under observation i samtlige lejligheder for at undgå en mulig vandskade.

Plan for installation af fugtalarmer blev drøftet, men mangler fortsat afklaring af flere forhold - så punktet videreføres til næste bestyrelsesmøde.

Diverse forberedelser til den kommende generalforsamling blev foretaget

Ny dokumentation vedr. skraldesug og containerrum blev drøftet