

Gennemgang af rapport fra Force om fordelerrør. Konklusionen om, at det ikke er spændingskorrosion, er klar: "Da korrosionen ser ud til at være udefrakommende, forårsaget af udsivende vand ved utilstrækkeligt tilspændte omløbere, vil det ikke være nødvendigt at udskifte alle fordelerrør". Rapporten er dog noget firkantet, og det aftales, at bestyrelsen spørger yderligere ind til en række af konklusionerne.

Informationsmateriale til ejerne om dette problem blev gennemgået, men færdiggørelse afventer en supplerende rapport fra Dan Rasmussen VVS. Materialet sendes også til granskning hos Jens Anker Hansen inden udsendelse.

Forsikringssekabet orienteres ligeledes om konklusionerne.