

Hækvanding i den tørre sommer evalueret.

Utæthed i fordelerrør på 6. sal i B har givet let vandskade i lejlighed på 5. sal.

Udskiftning af fordelerrør og bøsninger foretages i 3 lejligheder i B.

Beslutning om at igangsætte rensning af ventilationsskakte og samtidig justering af samme.