

Utæthed omkring rør i hjørne ved P-.rampe (plads 77) konstateret. Udbedres snarest ved injektion