

Utæthed omkring rund ventilationsåbning undersøgt. Udbedres snarest