

Der blev holdt møde den 23. december 2013 med ingeniør Per Søndergaard. Blandt andet blev følgende drøftet:

Det blev drøftet, hvorledes Per Søndergaard kan hjælpe os med afklaring af, hvorvidt der bør monteres vandnæser i forbindelse med maling af facaden, og i givet fald, hvordan disse skal udformes og monteres

Det blev endvidere drøftet, hvorledes vi kan løse problemet med vandindtrængning gennem overgang mellem loft og vægge i P-kælderen