

Drøftelse af problem med faldstammen, der har givet oversvømmelse i stuelejlighed i opgang A. Det præcise punkt i faldstammen, der har forårsaget problemet, er lokaliseret, og findes i en 90 graders bøjning, hvor faldstammen går vandret under loftet i kælderen. Afhjælpning, der bl.a. omfatter justering af hældning, besluttet foretaget.

Problem med for mange cykler - mest ved opgang C drøftes. Det overvejes, om der skal fremsættes forslag om dobbeltdækker cykelstativ - drøftes videre ved næste bestyrelsesmøde. Samtidig besluttet det at iværksætte en ny cykeloprydning.

Det besluttet at anskaffe en døråbner/dørlukker til hoveddøren ved opgang C. Hvis denne fungerer tilfredsstillende kan det være relevant senere at anskaffe tilsvarende til opgang A og B.

Ajourføring af hjemmesiden drøftes. Der mangler en del ajourføring for den sidste lange periode. Det besluttet at Jens instruerer Kirsten i, hvordan vedligeholdelse af hjemmeside foretages, og det tilstræbes at hjemmesiden bliver ajourført inden generalforsamlingen.

Drøftelse om grundig forårsrengøring af gulvene i de 3 opgange

Gennemgang af status vedr. skilte i containerskur og brochurer til alle beboere

Det besluttet at lade elektriker installere separat sikringsgruppe til Yousee installation, idet en defekt i en anden elektrisk komponent i efteråret fik frakoblet strøm til Yousee installationen.

Drøftet status omkring hjertestarterkursus, brændeovnsattester, problem med fastgørelsen af skorstenspiberne, service på ventilationsanlæg mv.

Ny lovgivning har betydet, at frekvensen af service på vore elevatorer kan nedsættes, hvilket formentlig vil betyde en billigere fremtidig serviceaftale. Bestyrelsen følger op.

Bestyrelsessammensætning i fremtiden drøftet