

P-laugets bestyrelse har afholdt møde den 6. maj 2010. Følgende punkter blev drøftet:

- Budget og årsresultat. De administrative omkostninger er steget som følge af lovpligtige abonnementer for tilsyn af sprinkler og brandalarm. Posten for reparation og vedligeholdelse er også steget pga. indsvivning af fugt i belysningsarmaturer og pga. reparation af defekt kompressor i sprinkleranlæg.
- Belysningsarmaturer tættes med fugemasse ved skruehuller, så der ikke kan trænge fugt ind.
- Vesla er blevet bedt om at give tilbud på ny gulvbelægning. I den forbindelse blev der på generalforsamlingen 2008 givet bemyndigelse til ny opstrøbing.