

Drøftelse omkring vandindtrængning gennem den store runde rist ifm skybrud

Drøftelse af, om seneste kloakspuling også omfattede syd og vestside af bygning, og om evt. manglende spuling kunne forårsage dette problem