

Tætning omkring rør ved p-rampe foretaget

Endvidere tætnet ved plads til højre for rund ventilationsåbning mellem loft og væg