

Velkomst til 2 nye bestyrelsesmedlemmer (Kirsten og Henrik) og konstituering af bestyrelsen, hvor Jens blev genvalgt som formand

Evaluering af generalforsamlingen, herunder drøftelse af mail fra beboer om oversvømmelsessikringen

Referat fra generalforsamling blev gennemgået og korrigeret

Drøftelse af arbejdsfordeling i den nye bestyrelse

Drøftelse af problematikken med afskalning af den indvendige coating i faldstammer. Det blev besluttet at forfølge denne sag yderligere - herunder også få foretaget kikkertundersøgelser af faldstammer i opgang B og C for at undersøge, om vi har tilsvarende problemer her. Endvidere har vi fra eksperter fået det råd, at VVS-firmaer ikke må benytte motorsplit ved rensning af forstoppede faldstammer. Dette er efterfølgende videregivet til VVS firmaer, som dog svarer at det i visse tilfælde kan være umuligt at undgå, hvis en forstoppelse skal fjernes.

Det besluttes at rekvirere et forslag til serviceaftale vedr. vore ventilationsunits på taget.

Anskaffelse af nye måtter og ny plante i opgang C blev ikke færdiggjort i den forrige bestyrelse, så der bliver sat ny ansvarlig på for løsning af disse opgaver

Forskellige diverse punkter blev drøftet, og status at skorstenspiber nu var blevet forsvarligt fastgjort blev nævnt, ligesom utætte tagrender nu var udbedret.

Drøftelse omkring skorstensfejning af skorstene blev atter drøftet, og tiltag iværksat