

Drøftelse af problem med tæring af fordeler-rør i teknikskabe

Drøftelse af forespørgsel fra beboer vedr. start/stop af ventilationssystem i opgang A

Drøftelse af skybrudssikring efter at bestyrelsen har haft kontrolleret højdeforskelle i vores og Kajkantens P-kældre med laser vaterpas - herunder drøftelse af forslag til simpel sikring med pumper samt sandsække el. lign.