

Problem med stort antal lysstofrør i P-kælder ude af drift – viser sig at skyldes en fase(ledning), der var gået løs i strømtavle. Repareret. Kræver ikke yderligere action.