

Status efter vask af P-kælder:

Efter omvask blev status af vask af P-kælder godkendt

Påkørsel af væg ved plads 23:

Væg ved plads 23 påkørt af gulvvaske-entreprenør. Det besluttes at reparere væggen og fratække beløbet overfor Lau-ren, der må søge regres hos underleverandør